

# I LAVORI NELLA NOSTRA CHIESA

## *Rassegna fotografico-didascalica a puntate*

### 1

“Il clinker o klinker è un tipo materiale laterizio ottenuto con la cottura delle materie prime a temperature molto elevate. Viene cotto a circa 1250 °C, tali da indurre quasi una vetrificazione del materiale. (Wikipedia)”....

... e in klinker erano le piastrelle che componevano il pavimento della nostra chiesa che a maggio del 2021 si presentava ancora integro (**foto 1 e foto 2**)



**foto 1**

Dopo aver resistito per più di 50 anni, molto probabilmente a causa del grande caldo estivo, nel settembre del 2021 una sezione della pavimentazione della chiesa si è sollevata. L'area è stata prontamente messa in sicurezza (**foto 3**).



**foto 2**



**foto 3**

La zona è stata successivamente riempita e livellata con un getto di cemento colorato per l'utilizzo in sicurezza (**foto 4**); così è rimasta fino al 28 agosto 2024, data di inizio dei lavori (**foto 5**).



**foto 4**



**foto5**

La foto 5 - in particolare - è stata scattata proprio nella prima fase dei lavori che, sinteticamente, consistono nella rimozione e ripristino totale della pavimentazione della chiesa, rifacimento della pavimentazione della tribuna e nuova impermeabilizzazione del terrazzo e scala di accesso e conseguente messa in sicurezza dell'intera facciata.